


**Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio
Histórico, Artístico, Arquitetônico, Turístico e Paisagístico de Sorocaba
(CMDP)**

Ao dia vinte e cinco de julho de dois mil e vinte cinco, com início às oito horas e trinta minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Turístico e Paisagístico de Sorocaba (CMDP), com visita técnica na Capela Senhor do Bonfim João de Camargo, situada a Av. Barão de Tatuí, 1083 - Jardim Paulistano, Sorocaba - SP, 18030-000. Estavam presentes na reunião membros do conselho e visitantes. A reunião se iniciou com o Secretário de Turismo Hudson Pessini explicando sobre a ideia de uma reforma a ser realizada no 5º andar do Paço Municipal para que seja transformado o espaço em um restaurante. Foi explicado ao Sr. Hudson que não existe tombamento de uso, mas que quando houver o projeto da reforma, este deve passar por análise do Conselho antes de ser executada. Dando continuidade à reunião, foi discutido sobre as intervenções realizadas na Capela Senhor do Bonfim, também conhecida como Capela de João de Camargo, que foi tombada em grau de preservação integral por meio do Decreto Municipal nº 9.883/1995, o que implica proteção sobre o interior, exterior, volumetria, fachadas, cobertura e elementos ornamentais. A Associação Espírita e Beneficente Capela Senhor do Bonfim, mantenedora do bem, realizou obras de manutenção e revitalização. No início de 2024, em decorrência de enchentes, o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio, por meio da Resolução nº 433/2024, autorizou a realização de obras emergenciais, condicionadas à preservação das características originais e à apresentação de laudo fotográfico prévio e concomitante, exigência não cumprida. O CMDP realizou a visita para verificar as alterações feitas pelas obras na Capela, que quando foi construída, ficava no mesmo nível da Avenida Barão de Tatuí, e depois que duplicaram a via ficou em um nível abaixo. Durante a visita membros da Associação Espírita e Beneficente Capela Senhor do Bonfim explicaram os danos causados a capela por conta da inundação e que para conter a água das chuvas, foram realizadas intervenções no corredor lateral. Também foi explicado que durante a inundação,

muitos papéis e livros também foram perdidos ou danificados, incluindo imagens e uma escultura que foi esculpida pelo próprio João de Camargo. Das intervenções realizadas após a inundação, foi observado a pintura com tinta látex da parte externa de tijolos, a limpeza do teto de madeira (incluindo a pintura do desenho feito pelo próprio João de Camargo), a reconstrução da parede da sala maior do fundo que caiu durante a enchente, mas que já está erguida, rebocada e pintada com tinta látex. Foram acrescentados também reforços pelo lado de fora para estabilizar a parte que estava danificada. Durante a visita o CMDP foi informado sobre a realização de um projeto para inventariar o acervo presente na capela. Também foi informado que a capela não foi construída em taipa, mas sim com tijolos que foram doados para a construção. Também foi explicado que há planos para a instalação de um desumidificador no quarto de João de Camargo, para garantir a preservação do acervo lá exposto e que a existe uma verba (emenda parlamentar) destinada a Capela para o restauro do telhado do prédio. Os membros do CMDP enfatizaram a necessidade desta intervenção passar pelo conselho antes de ser executada. Durante a visita foi entregue ao CMDP um relatório realizado pela Comissão Viva Nhô João de Camargo sobre as obras da capela e possíveis irregularidades que serão analisadas pelo CMDP. Sendo assim, não havendo mais nada a tratar, eu Larissa Tannus Gallep dei por encerrada a reunião e lavro a presente ata, que será lida e assinada por quem de direito.


Larissa Tannus Gallep
Secretária do CMDP