



## RELATÓRIO DE VISITA ESCOLAR

**Unidade Escolar:** CEI 33 Elvira Nani Monteiro

**Endereço:** Rua Maria de Lourdes Ferreira, s/nº – Jardim Nova Esperança

**Telefone:** (15) 3221-9295

**Conselheiras:** Michele Alessandra França Botan, Daiane Miaki Nishimuta e Viviane Sayuri Nishimuta

**Data da visita:** 13/02/2026

No dia 13 de fevereiro de 2026, realizamos visita à unidade escolar, sendo recebidas pela merendeira Sra. Adriana, que prontamente nos forneceu as informações necessárias referentes às verificações das normas da empresa Pac Food.

Durante a vistoria, foram constatadas as seguintes situações:

- Necessidade de troca de equipamentos, como panelas muito antigas (com mais de 10 anos de uso);
- Necessidade de reposição de utensílios, como pratos e talheres;
- Material de escritório (cadernos, canetas, entre outros) sendo providenciado pelas próprias merendeiras;
- Necessidade de instalação de molas e rodos nas portas;
- Infiltração no teto sobre a coifa foi reparada, porém há necessidade de pintura, pois o teto encontra-se com mofo;
- Manutenção nas maçanetas das geladeiras, que apresentam marcas de ferrugem;
- Manutenção nas bocas do fogão;
- Fogão enferrujado;
- Portas balcão encontravam-se emperradas e, a pedido da Diretora, foram removidas, considerando que a cozinha permanece aberta diariamente;
- Piso já pintado anteriormente encontra-se descascando, além de ser muito liso, oferecendo risco;
- Freezer necessitando de manutenção, pois não congela na parte inferior, apenas na parte superior próxima à borracha;
- Filtro de água da pia vencido desde 09/2025, com vazão reduzida (apenas um fio de água), necessitando troca imediata;
- Solicitação de fechamento com portinhas no gabinete e balcão da pia;
- Porta de correr onde eram servidas as refeições foi retirada;
- Porta da geladeira necessitando manutenção nas dobradiças, que aparentam estar soltas;
- Porta de entrada de madeira com possível infestação de cupim na parte inferior;
- Caixa d'água enferrujada, necessitando troca urgente.

**Lactário:** Merendeira responsável Sra. Hosana.

**Extintor:** dentro da validade até 11/2026.

**Dedetização:** dentro da validade até 09/04/2026.

Finalizamos a visita com a Diretora Sra. Bruna S. Marcelino, a quem foram relatadas todas as observações apontadas.





CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Bruna S. Marcelino  
Diretora de Escola  
Matrícula 586250

### RELATÓRIO DE VISITA ESCOLAR

Unidade Escolar: CEI 33  
Conselheiro: MICHELE, DAIANE, VIVIANE  
Número refeições no período: 227 ALUNOS  
Empresa contratada: PAC FOOD

Data: 13/02/26  
Período: Manhã (X) Tarde ( )

MERENDEIRA: ADRIANA

VERIFICAÇÕES		SIM	NAO
01	Gêneros entregues corretamente para cumprimento do cardápio do dia	X	
02	Cardápio do dia com boa aceitação	X	
03	Armazenamento correto de gêneros estocáveis (verificar gêneros adaptados)	X	
04	Armazenamento correto de produtos de limpeza e descartáveis	X	
05	Prateleiras etiquetadas corretamente (com data de fabricação e validade dos alimentos)	X	
06	Local para produtos impróprios para consumo	X	
07	Períodos das merendeiras organizados	X	
08	Perecíveis organizados dentro do freezer e refrigerador	X	
09	Manutenção das amostras das refeições no freezer e bebidas no refrigerador	X	
10	Registro de leitura da temperatura (max. 15 dias) do freezer e refrigerador	X	
11	Manual de Boas Práticas na unidade	X	X
12	Cardápio fixado em local visível em quadro próprio	X	
13	Cardápio adaptado em local visível para as merendeiras	X	
14	Merenda preparada de acordo com técnicas corretas	X	
15	Higiene das merendeiras adequada e uniformes completos, limpos e passados	X	
16	Higiene do local de trabalho adequada	X	
17	Utensílios higienizados segundo normas técnicas determinadas	X	
18	Equipamentos apresentam estado de conservação, higiene e capacidade adequadas	X	
19	Quantidade e qualidade do material de limpeza e descartáveis adequadas		X
20	Quantidade e qualidade de material de escritório adequadas	X	
21	Controle semestral de insetos roedores na cozinha		X
22	Mangueira de gás adequada	X	
23	Qualidade dos gêneros estocáveis dentro das especificações do contrato	X	
24	Qualidade dos gêneros hortifruti dentro das especificações do contrato	X	
25	Qualidade dos pães dentro da especificação do contrato	X	
26	Qualidade dos perecíveis dentro das especificações do contrato		X
27	Merendeira confere qualidade e quantidade de gêneros no recebimento	X	
28	Mapa de controle diários preenchido corretamente	X	
29	Alimentos preparados apresentam sabor agradável e aparência adequada	X	
30	Quantidade preparada e porcionamento adequados para que não haja sobra ou falta de merenda	X	
31	Alunos bem atendidos pelas merendeiras	X	
32	Atendimento apropriado para alunos com necessidade especial	X	
33	Molas e rodinhos nas portas externas da cozinha e despensa	X	
34	Bom acolhimento da Equipe Escolar aos Conselheiros?		X
35	Caso haja algo observado e não constante neste relatório, favor escrever:	X	

- INFILTRAÇÃO NO TETO (EM CIMA DO FOGÃO)
- PORTA DA GELADEIRA NÃO FECHA DIREITO (TROCA DE GELADEIRA)
- MANUTENÇÃO NAS BOCAS DO FOGÃO
- NÃO TEM PORTA NO BALCÃO DE FERVER AS REFEIÇÕES.

- PISO DESCASCANDO E SEM PISO EM ALGUMAS PARTES DA COZINHA

Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE  
Rua Campinas, 110 - Jardim Leocádia - Sorocaba/SP  
Email: caesorocaba@hotmail.com

- TROCA DE UTENSÍLIOS. (PANELAS, PRATOS, TALHELES...) MAIS DE 30 ANOS DE USO
- FREEZER PRECISA DE MANUTENÇÃO (NÃO CONGELA NA PARTE DE BAIXO)

TERMOMETRO

PISO DURO

BALCÃO SEM PORTA

→ FILTRO DE ÁGUA VENCIDO - 20/09/25

→ FECHAMENTO DO GABINETE DAS PIAS

→ PRECISAM DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

LACTÁRIO: MERENDEIRA HOSANA

→ NÃO TEM PORTA PARA FECHAR O BALCÃO

→ DETETIZAÇÃO VENICE 04/2026

→ FILTRO DE ÁGUA VENCIDO 20/09/25

→ FOGÃO ENFERRUJADOS

→ PORTA DA GELADEIRA PRECISA DE MANUTENÇÃO.

→ NÃO PRECISA DE MAIS COPINHOS COM BICOS E TAMPAS.

→ NÃO TEM MOLAS E RODINHOS NA PORTA.

→ FOLHA DA PORTA COM CUPIM.

Caixa d'água enferrujada, pedir manutenção

DANÇA  
DAIANE MIYAKI  
União SA

Bruna S. Marçalino  
Diretora da Escola  
Matrícula 586230